

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

## Фототаблица

к Акту осмотра самовольно (незаконно) установленного металлического ограждения, на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
от 27.07.2026

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,  
ул. Островского, 8/1.

Фото № 1




Фото № 2



Фото № 3





Фото № 4



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.С. Глущенко  
(И.О. Фамилия)